

УТВЕРЖДАЮ
Директор УСЗН
Лукояновского района
Диряев А.В.
«07» ноября 2014 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОИ
№ 11**

Лукояновский район
Наименование муниципального
образования Нижегородской области

«07» ноября 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *нежилое трехэтажное здание*
1.2. Адрес объекта *607811, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Ульяново,
ул. Пролетарская, д. 76 «а»*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *3 этажа, площадь - 5766,8 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да); *2276,8 кв.м, в том числе под застройками
2276,8 кв.м.*
1.4. Год постройки здания – *1987 год*, последнего капитального ремонта ----
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2014 г., капитального - 2014 г.*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) *муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ульяновская
средняя общеобразовательная школа (МБОУ Ульяновская СОШ)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *607811, Нижегородская обл., Лукояновский р-
н, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д. 76 «а»*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) *образование*
Виды оказываемых услуг – *обучение по образовательным программам*
Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Пассажирским автотранспортом до остановки «Школа», далее пешком
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ *200 м*
3.2.2 время движения (пешком) _____ *5 мин*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*
3.2.4 Перекрестки: *нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г,У) ДУ (К,О)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)		1,2,3,4,5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)	5,15, 32,37, 45, 46,62,76, 77, 11,38,52,80,1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,12,13, 14,16,17,19,20	8,9,11,1 2,15,18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)	5,15, 32,37, 45, 46,62,76, 77, 1,38,52,80,1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,12,13, 14,16,17,19,20	8-19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)	10,23,25,42,43,59, 60,61, 74,75,89,94, 50, 95	17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция
*5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Лукояновского района

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области _____ «Учимся жить вместе» _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Потажные планы, паспорт БТИ - *технический паспорт* на _____ 20 _____ л.

• Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Директор УСЗН А.В. Диряев
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отдела архитектуры и ЖКХ
Администрации Лукояновского района
О.К. Уродова
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Специалист I категории
отдела архитектуры и ЖКХ
Администрации Лукояновского района
А.А.Круглов
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Начальник сектора
УСЗН Лукояновского района
Н.В. Казакова
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители организации,
расположенной на объекте
Директор МБОУ Ульяновская СОШ
Е.В. Маркина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)
Комиссией по паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
Лукояновского муниципального района

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Ульяновская средняя общеобразовательная школа
Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 «а»

№ п/п *	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,2	Отсутствует система информации об объекте на входе и на всех путях движения, при входе на территорию размещен турникет, создающий преграду для МГН	К,О,С, Г,У	п.4.1.1, 4.1.3, 4.1.2 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3, 4	Отсутствует предупредительная тактильная полоса на участке	С	4.1.10 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		5	Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой	С	п. 4.1.10 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть		6	Уклон пандуса круче 1:20, пандус имеет ограждение с поручнями только с одной стороны, колесоотбойные устройства отсутствуют	К,О,С, Г,У	п. 4.1.14, 4.1.15, 5.2.14 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие мест для стоянки транспортных средств инвалидов	К,О	п.4.2.1, 4.2.2 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			1,2, 3,4, 5,6	Отсутствует система информации об объекте на входе и на всех путях движения, при входе на территорию размещен турникет, создающий преграду для МГН, Отсутствует предупредительная тактильная полоса на участке, Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой, Уклон пандуса круче 1:20, пандус имеет ограждение с поручнями только с одной стороны, колесоотбойные устройства отсутствуют, отсутствие мест для стоянки транспортных средств инвалидов	К,О,С, Г,У	п.4.1.1, 4.1.3, 4.1.2, 4.1.10, п. 4.1.14, 4.1.15, 5.2.14 п.4.2.1, 4.2.2 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт, капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г,У) ДУ (К,О)		1,2,3,4,5,6	Текущий, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 11 от «07» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Ульяновская средняя общеобразовательная школа

Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 «а»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	Есть		5	Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой	С	п. 4.1.10 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть		6	Уклон пандуса круче 1:20, пандус имеет ограждение с поручнями только с одной стороны, колесоотбойные устройства отсутствуют	К,О,С, Г,У	п. 4.1.14, 4.1.15, 5.2.14 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		7				
2.4	Дверь (входная)	Есть		7	в полотнах наружных дверей отсутствуют смотровые панели	К	П.5.1.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей менее 2,3 м при ширине менее 1,5 м	К,О,С, Г,У	П.5.1.7 СП 59.13330.2012	Технически не решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне			5,6, 7	Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой, уклон пандуса круче 1:20, пандус имеет ограждение с поручнями только с одной стороны, колесоотбойные устройства	К,О,С, Г,У	п. 4.1.10, п. 4.1.14, 4.1.15, 5.2.14, П.5.1.4, П.5.1.7 СП 59.13330.2012	Капитальный, текущий ремонт, технически не решения

				отсутствуют, в полотнах наружных дверей отсутствуют смотровые панели, глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей менее 2,3 м при ширине менее 1,5 м			невозможны
--	--	--	--	--	--	--	------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)		5,6,7	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 11 от «07» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Ульяновская средняя общеобразовательная школа

Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 «а»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	5,15, 32,37, 45, 46,62, 76, 77	8,9	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеют тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную поверхность	С	п. 5.2.3 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	11,38, 52,80	11	Отсутствуют предупредительные тактильные полосы	С	п. 4.1.10 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						Технические решения невозможны

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше основного входа в здание	К	п. 5.2.17 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт, реконструкция
3.5	Дверь	есть		15, 18	Часть дверей в кабинеты имеет порог, высота которого превышает 0,014 м	К	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,12, 13,14, 16,17, 19,20	8,9, 11, 12	Двери на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной, отсутствует контрастная окраска крайних ступеней эвакуационных лестниц	К,О,С, Г,У	п. 5.24, 5.2.31 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне					Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеют тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную поверхность, ширина пути движения менее 1,5 м, Отсутствуют предупредительные тактильные полосы, Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше основного входа в здание, Часть дверей в кабинеты имеет порог, высота которого превышает 0,014 м, Двери на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной, отсутствует контрастная окраска крайних ступеней эвакуационных лестниц	К,О,С, Г,У	п. 5.2.3, п. 4.1.10, п. 5.2.17, п. 5.1.4, п. 5.24, 5.2.31 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути)	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)	5,15, 32,37, 45, 46,62,76, 77, 11,38,52,80,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,20	8,9,11,12,15,18	Капитальный ремонт, текущий

эвакуации)				ремонт, реконструкция
------------	--	--	--	--------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (Г)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 11 от «07» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Ульяновская средняя общеобразовательная школа

Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 «а»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Да	5,15 , 32,3 7, 45, 46,6 2,76 , 77, 11,3 8,52 ,80, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9,10 ,12, 13,1 4,16 ,17, 19,2 0	8- 19	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеют тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную поверхность, ширина пути движения менее 1,5 м. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше основного входа в здание. Часть дверей в кабинеты имеет порог, высота которого превышает 0,014 м. Двери на путях эвакуации не имеют	К,О,С, Г,У	п. 5.2.3, п. 4.1.10, п. 5.2.17, п. 5.1.4, п. 5.2.4, 5.2.31 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция

					окраску, контрастную со стеной, отсутствует контрастная окраска крайних ступеней эвакуационных лестниц			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)	5,15, 32,37, 45, 46,62,76, 77, 1,38,52,80,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,20	8-19	Капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 11 от «07» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 11 от «07» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 11 от «07» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений***муниципальное бюджетное образовательное учреждение**Ульяновская средняя общеобразовательная школа*

Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 «а»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10,2 3,25 ,42, 435 9,60 ,61, 74,7 5,89 ,94	17	Отсутствует доступная кабина в уборной, оборудованная для инвалида на кресле-коляске	К,О,С, Г,У	П.5.4.2, 5.3.2 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	50, 95		Проход между рядами для шкафов (без скамей) менее 1,8 м	К,О	П.5.3.8 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует доступная кабина в уборной, оборудованная для инвалида на кресле-коляске, Проход между рядами для шкафов (без скамей) менее 1,8 м	К,О,С, Г,У	П.5.4.2, 5.3.2, 5.3.8 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К,О)	10,23,25,42,43,59,60,61, 74,75,89,94, 50, 95	17	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 11 от «07» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Ульяновская средняя общеобразовательная школа

Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 «а»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует система информации об объекте на входе и на всех путях движения	К,О,С, Г,У	П.4.1.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует звуковая сигнализация	С	П.5.5.2, 5.5.4, 5.5.5 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Предупредительная тактильная полоса отсутствует, на стеклянных полотнах дверей отсутствует яркая маркировка	К,О,С	П.4.1.10, 5.1.5, 7.1.8 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система информации об объекте на входе и на всех путях движения, отсутствует звуковая сигнализация, Предупредительная тактильная полоса отсутствует, на стеклянных полотнах дверей отсутствует яркая маркировка	К,О,С, Г,У	П.4.1.1, 4.1.10, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 7.1.8 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____